

**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	GUALAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA EL VOLCAN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-04-0152-43	FECHA:	28/052024



Foto 07: Sustitución de sanitarios y sus accesorios.



Foto 08: Los sanitarios no funcionan adecuadamente para que los usen los estudiantes.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<u>Amanda de la Cruz</u> Firma y sello del Presidente de la OPE	<u>[Firma]</u> Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	--

