



Ministerio de Educación  
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

|                             |                        |            |                   |
|-----------------------------|------------------------|------------|-------------------|
| DEPARTAMENTO:               | ZACAPA                 | MUNICIPIO: | GUALÁN            |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EORM ALDEA LA VAINILLA |            | ALDEA LA VAINILLA |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 19-04-0155-43          | FECHA:     | 24/07/2024        |



Foto 1: sustucción de laminas troquelada calibre 26



Foto 2: Sustrucción de balcones



Foto 3: Sustrucción de lamina por lamina troquelada calibre 26



Foto 4: Sustrucción de piso de torta de concreto



Foto 5: Sustrucción de piso de torta de concreto



Foto 6: Sustrucción de piso de concreto

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Mirna Emilia Aguilar

Firma y sello del Presidente de la



Firma y Sello Director Centro Educativo Público