

**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	GUALÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM ALDEA LA VAINILLA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LA VAINILLA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-04-0155-43	FECHA:	5/08/2024



Foto 1: Sustitución de lamina troquelada calibre 26



Foto 2: Sustitución de balcones



Foto 3: Sustitución de lamina por lamina troquelada calibre 26



Foto 4: Sustitución de piso de concreto



Foto 5: Sustitución de piso de concreto



Foto 6: Pintura de muros exteriores e interiores

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el proceso de hojas.

Mirna Emilia Aguilar Paros
Firma y sello del Presidente de la OPM



[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

