

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS: PREVIO ☒ DURANTE ☐ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Zacapa	MUNICIPIO:	Gualan
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA SANTA MARÍA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SANTA MARÍA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-04-0161-43	FECHA:	Abril de 2024



SUSTITUCIÓN DE PUERTA PARA COCINA



SUSTITUCION DE BALCONES Y DE ESTRUCTURA DE METAL EN VENTANAS



TORTA DE CONCRETO



PINTURA EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES



REPARACIÓN DE COCINA



CUNETA DE CONCRETO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Signature]
Firma y sello del Presidente del CPE



[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público



PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	GUALÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM ALDEA SANTA MARÍA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SANTA MARÍA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-04-0161-43	FECHA:	30/04/2024




SUSTITUCIÓN DE CANALES DE AGUA



SUSTITUCIÓN DE CANALES DE AGUA

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la PE	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	---

