

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Zacapa	MUNICIPIO:	Gualán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta Aldea El Mestizo	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea El Mestizo
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-04-0162-43	FECHA:	9/10/2024



Foto1: sustitución de piso de cemento liquido.



Foto2: sustitución de piso de cemento liquido.




Foto3: sustitución de piso de cemento liquido.



Foto4: sustitución de piso de cemento liquido.



Foto5: sustitución de piso de cemento liquido.



Foto6: sustitución de piso de cemento liquido.


Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Signature]

Firma y sello del Presidente de la OPF

[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Zacapa	MUNICIPIO:	Gualán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta Aldea El Mestizo	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea El Mestizo
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-04-0162-43	FECHA:	9/10/2024



Foto1: sustitución de piso de cemento liquido.



Foto2: sustitución de piso de cemento liquido.



Foto3: sustitución de piso de cemento liquido.



Foto4: sustitución de torta de concreto de cemento.



Foto 5: sustitución de torta de concreto de cemento.



Foto6: sustitución de torta de concreto de cemento.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPF

[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

