

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐


DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	GUALAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM ALDEA EL CHILE	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA EL CHILE GUALÁN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-04-0165-43	FECHA:	AGOSTO DE 2024



Sustitución de sistema eléctrico (caja de flípones y cableado)



Sustitución de sistema eléctrico (flípones)



sustitución de sistema eléctrico (switch y tomacorrientes)



Sustitución de sistema eléctrico (lámparas ahorradoras grandes para exterior y medianas para interior)



Nivelación de gradas con losa de cemento para ampliación de corredor



Instalación de barandas

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Rosa Cecilia Jordán H.

Firma y sello del Presidente de la OPE

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

X

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	GUALAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM ALDEA EL CHILE	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA EL CHILE GUALÁN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-04-0165-43	FECHA:	AGOSTO DE 2024



Colocación de balcones de malla en orificios en la cocina



Continuidad de techo con estructura de metal y lámina troquelada



Reparación, lijado, cepillado y pintado de ventanas en cocina



Colocación de canal de metal con bajante de PVC para agua pluvial en terminación de continuación de techo



Reparación, lijado, cepillado y pintado de puerta de metal de baño



Colocación de cobertor de chimenea

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Rosa Cecilia Jordán

Firma y Sello del Presidente de la OPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

