

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	GUALAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM ALDEA EL CHILE	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA EL CHILE GUALÁN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-04-0165-43	FECHA:	AGOSTO DE 2024



Cambio de caja de flípones por caja nueva.



Instalación sistema de flípones nuevos.



Cambio de switch y tomacorrientes nuevos.



Colocación de lámparas ahorradoras.



Rellenando para ampliación de corredor.



Encementando la ampliación del corredor.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Rosa Cecilia Jordan H.

Firma y sello del Presidente de la OPF.



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

X

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	GUALAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM ALDEA EL CHILE	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA EL CHILE GUALÁN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-04-0165-43	FECHA:	AGOSTO DE 2024



Terminando la reparación con pintura de los balcones del primer y segundo nivel.



Quitando malla para colocar nueva y poder continuar el muro perimetral con 3 nuevas hiladas de block.



Construcción de 3 hiladas de block en muro perimetral.



Repellando muro perimetral.



Parte de material para muro perimetral y nivelación de gradas.



Construcción de base para colocar asta para la bandera.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Rosa Cecilia Jordán H.

Firma y sello del Presidente de la OPR



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

X

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	GUALAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM ALDEA EL CHILE	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA EL CHILE GUALÁN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-04-0165-43	FECHA:	NOVIEMBRE DE 2024



Limpiando para colocar balcones de malla.



Instalando estructura de metal para constinuidad de techo con lámina troquelada calibre 26



Cambio de ducto electrico.



Instalación de base para estructura metalica.



Repellado base para asta de bandera.



Limpiando área en la que se encontraba el asta para la bandera.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Rosa Cecilia Jordan H.

Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☐ DURANTE ☒ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	GUALAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM ALDEA EL CHILE	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA EL CHILE GUALÁN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-04-0165-43	FECHA:	NOVIEMBRE DE 2024



Reconstrucción de gradas para ampliación de las mismas en salida de emergencia.



Reparando puertas.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<i>Rosa Cecilia Jordan H.</i> Firma y sello del Presidente de la OPE	<i>[Signature]</i> Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	--