



Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	GUALÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SHINSHÍN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-04-0167-43	FECHA:	08 DE NOVIEMBRE DE 2024



Foto1: SUSTITUCIÓN DE PISO CONCRETO POR PISO CERÁMICO




Foto 2: SUSTITUCIÓN DE PISO DE CONCRETO POR PISO CERÁMICO



Foto 3: SUSTITUCIÓN DE PINTURA EN INTERIOR DE SALÓN DE CLASES



Foto 4: SUSTITUCIÓN DE PINTURA EN INTERIOR DE SALÓN DE CLASES





Foto 5: SUSTITUCIÓN DE PISO DE CONCRETO POR PISO CERÁMICO EN ESCENARIO



Foto 6: SUSTITUCIÓN DE PINTURA EN INTERIOR DE MURO PERIMETRAL.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

