

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	GUALAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM PRIMARIA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA GUASINTEPEQUE ABAJO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-04-0168-43	FECHA:	SEPTIEMBRE DE 2024



MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN A BALCONES DE METAL (LIJADO, CAMBIO DE TUBO, CEPILLADO, SUJETACIONES, APLICACIÓN DE PINTURA).



MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN A BALCONES DE METAL (LIJADO, CAMBIO DE TUBO, CEPILLADO, SUJETACIONES, APLICACIÓN DE PINTURA).



MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN A BALCONES DE METAL (LIJADO, CAMBIO DE TUBO, CEPILLADO, SUJETACIONES, APLICACIÓN DE PINTURA).



MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN A BALCONES DE METAL (LIJADO, CAMBIO DE TUBO, CEPILLADO, SUJETACIONES, APLICACIÓN DE PINTURA).



MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN A BALCONES DE METAL (LIJADO, CAMBIO DE TUBO, CEPILLADO, SUJETACIONES, APLICACIÓN DE PINTURA).



MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN A BALCONES DE METAL (LIJADO, CAMBIO DE TUBO, CEPILLADO, SUJETACIONES, APLICACIÓN DE PINTURA).

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]
Firma y sello del Presidente de la OPR



[Firma]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐


DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	GUALAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM PRIMARIA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA GUASINTEPEQUE ABAJO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-04-0169-43	FECHA:	SEPTIEMBRE DE 2024



MANTENIMIENTO A ESTRUCTURA (LIJADO, CAMBIO DE TUBO, CEPILLADO, SUJETACIONES, APLICACIÓN DE PINTURA).



MANTENIMIENTO A ESTRUCTURA (LIJADO, CAMBIO DE TUBO, CEPILLADO, SUJETACIONES, APLICACIÓN DE PINTURA).



MANTENIMIENTO A ESTRUCTURA (LIJADO, CAMBIO DE TUBO, CEPILLADO, SUJETACIONES, APLICACIÓN DE PINTURA).



MANTENIMIENTO A ESTRUCTURA (LIJADO, CAMBIO DE TUBO, CEPILLADO, SUJETACIONES, APLICACIÓN DE PINTURA).



MANTENIMIENTO A ESTRUCTURA (LIJADO, CAMBIO DE TUBO, CEPILLADO, SUJETACIONES, APLICACIÓN DE PINTURA).



MANTENIMIENTO A ESTRUCTURA (LIJADO, CAMBIO DE TUBO, CEPILLADO, SUJETACIONES, APLICACIÓN DE PINTURA).

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y utilizar el número de hoja.

[Signature]
Firma y sello del Presidente de la OPE



[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	GUALAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM PRIMARIA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA GUASINTEPEQUE ABAJO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-04-0169-43	FECHA:	SEPTIEMBRE DE 2024



FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE GABIETES AERES 6.0X0.60.



FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE GABIETES AERES 6.0X0.60.



FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE GABIETES AERES 6.0X0.60.



FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE GABIETES AERES 6.0X0.60.



FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE GABIETES AERES 6.0X0.60.



FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE GABIETES AERES 6.0X0.60.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



 Firma y sello del Presidente de la OMP





 Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	GUALAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM PRIMARIA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA GUASINTEPEQUE ABAJO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-04-0169-43	FECHA:	SEPTIEMBRE DE 2024



PINTURA EN PAREDES INTERIORES Y EXTERIORES.



PINTURA EN PAREDES INTERIORES Y EXTERIORES.



PINTURA EN PAREDES INTERIORES Y EXTERIORES.



PINTURA EN PAREDES INTERIORES Y EXTERIORES.



PINTURA EN PAREDES INTERIORES Y EXTERIORES.



PINTURA EN PAREDES INTERIORES Y EXTERIORES.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Signature]

Firma y Sello del Presidente de la OPE



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	GUALAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM PRIMARIA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA GUASINTEPEQUE ABAJO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-04-0169-43	FECHA:	SEPTIEMBRE DE 2024



MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN A BARANDAL DE METAL (LIJADO, CAMBIO DE TUBO, CEPILLADO, SUJETACIONES, APLICACIÓN DE PINTURA) 60.0X1.90 MTS ALTO.



MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN A BARANDAL DE METAL (LIJADO, CAMBIO DE TUBO, CEPILLADO, SUJETACIONES, APLICACIÓN DE PINTURA) 60.0X1.90 MTS ALTO.



MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN A BARANDAL DE METAL (LIJADO, CAMBIO DE TUBO, CEPILLADO, SUJETACIONES, APLICACIÓN DE PINTURA) 60.0X1.90 MTS ALTO.



MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN A BARANDAL DE METAL (LIJADO, CAMBIO DE TUBO, CEPILLADO, SUJETACIONES, APLICACIÓN DE PINTURA) 60.0X1.90 MTS ALTO.





MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN A BARANDAL DE METAL (LIJADO, CAMBIO DE TUBO, CEPILLADO, SUJETACIONES, APLICACIÓN DE PINTURA) 60.0X1.90 MTS ALTO.



MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN A BARANDAL DE METAL (LIJADO, CAMBIO DE TUBO, CEPILLADO, SUJETACIONES, APLICACIÓN DE PINTURA) 60.0X1.90 MTS ALTO.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	GUALAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM PRIMARIA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA GUASINTEPEQUE ABAJO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-04-0169-43	FECHA:	SEPTIEMBRE DE 2024



INSTALACIÓN DE GALERA A PILA.



INSTALACIÓN DE GALERA A PILA.



INSTALACIÓN DE GALERA A PILA.



INSTALACIÓN DE GALERA A PILA.



INSTALACIÓN DE GALERA A PILA.



INSTALACIÓN DE GALERA A PILA.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



 JUNTA ESCOLAR

 GUASINTEPEQUE, GUALAN, ZACAPA



 DIRECCIÓN

 GUASINTEPEQUE, GUALAN, ZACAPA