



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Zacapa	MUNICIPIO:	Gualán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM Aldea el Mirador I	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea El Mirador
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-04-0173-43	FECHA:	09/10/2024



Sustitución de puerta de metal de 0.90 mts de ancho X 2.15 mts de alto



Sustitución de estructura de soporte de metal



Sustitución de sanitarios con sus accesorios



Sustitución de lámina por lámina troquelada aluzin calibre 26

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Eliu Ramiro

Firma y sello del Presidente de la OPF



Ud. [Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público





REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Zacapa	MUNICIPIO:	Gualán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM Aldea el Mirador I	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea El Mirador
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-04-0173-43	FECHA:	09/10/2024



Sustitución de estufa rural por estufa prefabricada (incluye polietén, plancha metálica y chimenea)



Sustitución de puerta de metal de 0.90 mts de ancho X 2.15 mts de alto



Sustitución de pila de concreto por pila pre-fabricada

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Eliu Ramin

Firma y sello del Presidente de la OPF



Hector H. H. P.

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
 Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Zacapa	MUNICIPIO:	Guslán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM Aldea el Mirador I	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea El Mirador
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-04-0173-43	FECHA:	09/10/2024



Sustitución de muro perimetral de block y malla galvanizada, soleras intermedias y columnas (Incluye hierro, arena, pedrín, cemento, block, malla galvanizada y mano de obra)



Sustitución de muro perimetral de block y malla galvanizada, soleras intermedias y columnas (Incluye hierro, arena, pedrín, cemento, block, malla galvanizada y mano de obra)



Sustitución de muro perimetral de block y malla galvanizada, soleras intermedias y columnas (Incluye hierro, arena, pedrín, cemento, block, malla galvanizada y mano de obra)



Sustitución de puerta de metal de 0.90 mts de ancho X 2.15 mts de alto

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Elv Ramiro

Firma y sello del Presidente de la OPE



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

