



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	GUALÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM ALDEA EL MIRADOR I	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA EL MIRADOR
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-04-0173-43	FECHA:	30/12/2024



Foto 1: Sustrución de muro perimetral y malla galvanizada, soleras intermedias y columnas (incluye hierro, arena, pedrín cemento, malla galvanizada)



Foto 2: Sustrución de muro perimetral y malla galvanizada, soleras intermedias y columnas (incluye hierro, arena, pedrín cemento, malla galvanizada)



Foto 3: Sustrución de muro perimetral y malla galvanizada, soleras intermedias y columnas (incluye hierro, arena, pedrín cemento, malla galvanizada)



Foto 4: Sustrución de muro perimetral y malla galvanizada, soleras intermedias y columnas (incluye hierro, arena, pedrín cemento, malla galvanizada)



Foto 5: Sustrución de muro perimetral y malla galvanizada, soleras intermedias y columnas (incluye hierro, arena, pedrín cemento, malla galvanizada)



Foto 6: Sustrución de muro perimetral y malla galvanizada, soleras intermedias y columnas (incluye hierro, arena, pedrín cemento, malla galvanizada)

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Elio Ramirez

Firma y sello del Presidente de la OPF



REGISTRO FOTOGRÁFICO

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123

 Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	GUALÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM ALDEA EL MIRADOR I	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA EL MIRADOR
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-04-0173-43	FECHA:	30/12/2024



Foto 7: Sustrución de muro perimetral y malla galvanizada, soleras intermedias y columnas (incluye hierro, arena, piedrin cemento, malla galvanizada)



Foto 8: Sustrución de muro perimetral y malla galvanizada, soleras intermedias y columnas (incluye hierro, arena, piedrin cemento, malla galvanizada)



Foto 9: Sustrución de muro perimetral y malla galvanizada, soleras intermedias y columnas (incluye hierro, arena, piedrin cemento, malla galvanizada)



Foto 10: Sustrución de muro perimetral y malla galvanizada, soleras intermedias y columnas (incluye hierro, arena, piedrin cemento, malla galvanizada)



Foto 11: Sustrución de muro perimetral y malla galvanizada, soleras intermedias y columnas (incluye hierro, arena, piedrin cemento, malla galvanizada)




Foto 12: Sustrución de muro perimetral y malla galvanizada, soleras intermedias y columnas (incluye hierro, arena, piedrin cemento, malla galvanizada)

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Elio Ramirez

Firma y sello del Presidente de la OPF





Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	GUALÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM ALDEA EL MIRADOR I	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA EL MIRADOR
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-04-0173-43	FECHA:	30/12/2024



Foto 13: Sustrucción de muro perimetral y malla galvanizada, soleras intermedias y columnas (incluye hierro, arena, piedrin cemento, malla galvanizada)



Foto 14: Sustrucción de muro perimetral y malla galvanizada, soleras intermedias y columnas (incluye hierro, arena, piedrin cemento, malla galvanizada)



Foto 15: Sustrucción de muro perimetral y malla galvanizada, soleras intermedias y columnas (incluye hierro, arena, piedrin cemento, malla galvanizada)



Foto 16: Sustrucción de muro perimetral y malla galvanizada, soleras intermedias y columnas (incluye hierro, arena, piedrin cemento, malla galvanizada)



Foto 17: Sustrucción de muro perimetral y malla galvanizada, soleras intermedias y columnas (incluye hierro, arena, piedrin cemento, malla galvanizada)



Foto 18: Sustrucción de muro perimetral y malla galvanizada, soleras intermedias y columnas (incluye hierro, arena, piedrin cemento, malla galvanizada)

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y revisar número de hojas.

Elio Ramirez

Firma y sello del Presidente de la OPI



Urbano Pineda B

Firma y Sello Director Comunitario Público

