

**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	GUALÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM ALDEA EL MIRADOR I	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA EL MIRADOR
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-04-0173-43	FECHA:	30/12/2024



Foto 19: Sustitución de estructura de soporte de metal, sustitución de lámina troquelada aluzinc calibre 26 y levantamiento de paredes

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente del CPE	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	GUALÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM ALDEA EL MIRADOR I	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA EL MIRADOR
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-04-0173-43	FECHA:	30/12/2024



Foto 7: Sustrución de estructura de soporte de madera por metal y de lámina por lámina aluzinc cal 26



Foto 8: Sustrución de estructura de soporte de madera por metal y de lámina por lámina aluzinc cal 26



Foto 9: Sustrución de estructura de soporte de madera por metal y de lámina por lámina aluzinc cal 26



Foto 10: Sustrución de estructura de soporte de madera por metal y de lámina por lámina aluzinc cal 26



Foto 11: Sustrución de sanitarios con sus accesorios



Foto 12: Sustrución de pila de concreto por pila prefabricada

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales, especificar el número de hojas.

Elio Ramiro

Firma y sello del Presidente de la OEP



V. J. J. J. J.

Firma y Sello Director



REGISTRO FOTOGRÁFICO

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123

 Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	GUALÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM ALDEA EL MIRADOR I	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA EL MIRADOR
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-04-0173-43	FECHA:	30/12/2024



Foto 1: Sustrucción de muro perimetral y malla galvanizada, soleras intermedias y columnas (incluye hierro, arena, piedrin cemento, malla galvanizada)



Foto 2: Sustrucción de muro perimetral y malla galvanizada, soleras intermedias y columnas (incluye hierro, arena, piedrin cemento, malla galvanizada)



Foto 3: Sustrucción de muro perimetral y malla galvanizada, soleras intermedias y columnas (incluye hierro, arena, piedrin cemento, malla galvanizada)



Foto 4: Sustrucción de muro perimetral y malla galvanizada, soleras intermedias y columnas (incluye hierro, arena, piedrin cemento, malla galvanizada)



Foto 5: Sustrucción de puerta de metal de 0.90 mts de ancho por 2.15 mts de alto en modulo aulas



Foto 6: Sustrucción de estructura de soporte de madera por metal y de lámina por lámina aluzinc cal 26

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y se anulan las hojas.

Elio Ramiro

Firma y sello del Presidente de la DPE



Ugo

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

