


HOJA 2/3


REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	GUALAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LAJILLAL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-04-0175-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	12/05/2024

 Foto 1: Evaluadora de campo en establecimiento educativo lista para conocer los avances de los remozamientos	 Foto 2: Evaluadora de campo revisando avances de trabajos de remozamiento en centro educativo
 Foto 3: Suministro e instalación de tubería para agua	 Foto 4: Rompiendo piso para introducir tubería de agua
 Foto 5: Introduciendo tubería de agua en muros	 Foto 6: Instalación de tubería de agua

Firma y sello del Evaluador de Campo del Programa

 ROSA ELIZABETH RAMOS

Firma y Sello de la Evaluadora de Campo del Programa

 Alejandra Hernández
 ARQUITECTA
 COLEGIADA 4073

HOJA 3/3

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	GUALAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LAJILLAL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-04-0175-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	12/05/2024



Foto 7: Pintura de muros internos



Foto 8: Instalación de venatana



Foto 9: Instalación de ventanas



Foto 10: Preparando vano de ventana para su instalación



Foto 11: Traslado de azulejo para su instalación




Foto 12: Prepración de muros para posteriormente pintar

Firma y sello del representante de la OEE
Rafael Meliá Vasquez Ramos
Aldea Lajillal, Gualán, Zacapa
Escuela Oficial Rural

Firma y Sello del Evaluador de Campo del Programa
Alejandra Hernández
ARQUITECTA
COLEGIADA 4073