



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

X

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	GUALAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM CASERIO EL CUBILETE	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO EL CUBILETE, ALDEA SANTA TERESA IGUANA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-04-0176-43	FECHA:	18/10/2024



Foto 1: Pintura en la escuela



Foto 2: Pintura en la escuela



Foto 3: Pintura en la escuela



Foto 4: Pintura en la escuela



Foto 5: Encementado de la entrada de la escuela

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de fotos.

Carlos Yordisa Ramirez

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	GUALÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM CASERIO EL CUBILETE	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO CUBILETE, ALDEA SANTA TERESA IGUANA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-04-0176-43	FECHA:	10/18/2024



Foto 1: Se reparo malla perimetral



Foto 2: Repello de cemento en muros y cernido en paredes



Foto 3: Pintado en pares y muros exterior



Foto 4: Pintura en paredes interior



Foto 5: Se cambiaron los accesorios

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Karla Yadira Romo

Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

