

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☐

POSTERIOR

☒

|                             |                          |                                |                                             |
|-----------------------------|--------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------|
| DEPARTAMENTO:               | ZACAPA                   | MUNICIPIO:                     | GUALÁN                                      |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EORM CASERIO EL CUBILETE | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | CASERIO CUBILETE, ALDEA SANTA TERESA IGUANA |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 19-04-0176-43            | FECHA:                         | 18/10/2024                                  |



Foto 1: Se reparo malla perimetral



Foto 2: Repello de cemento en muros y cernido en paredes



Foto 3: Pintado en pares y muros exterior



Foto 4: Pintura en paredes interior



Foto 5: Se cambiaron los accesorios

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*Carla Doris Ramirez*

Firma y sello del Presidente de la OPR



*[Signature]*

Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación  
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

x

|                             |                           |                                |                                                        |
|-----------------------------|---------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------|
| DEPARTAMENTO:               | ZACAPA                    | MUNICIPIO:                     | GUALAN                                                 |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EORM CASERIO EL CUBILETE, | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | CASERIO EL CUBILETE, ALDEA SANTA TERESA IGUANA, GUALAN |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 19-04-0176-43             | FECHA:                         | 18/10/2024                                             |



Foto 1: Pintura



Foto 2: Pintura



Foto 3: Pintura



Foto 4: Pintura



Foto 5: Pintura



Foto 6: Pintura

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Karla Madrido Ramirez Z.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación  
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

|                             |                           |                                |                                                        |
|-----------------------------|---------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------|
| DEPARTAMENTO:               | ZACAPA                    | MUNICIPIO:                     | GUALAN                                                 |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EORM CASERIO EL CUBILETE, | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | CASERIO EL CUBILETE, ALDEA SANTA TERESA IGUANA, GUALAN |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 19-04-0176-43             | FECHA:                         | 18/10/2024                                             |



Foto1: Pintura y construcción de una pila



Foto 2: Pintura y construcción de una pila



Foto 3: Construcción de Pila




Foto 4:




Foto 5:




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*Marla Yodica Ramirez*

Firma y sello del Presidente de la ORE



*[Signature]*

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

