

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	GUALAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA TEMPISQUE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-04-0306-43	FECHA:	ABRIL DE 2024



PUERTAS DE METAL



PISO




PINTURA EN MUROS EXTERIORES E INTERIORES



REPARACIÓN DE MURO DE BLOCK



REPARACIÓN DE SISTEMA ELÉCTRICO



SUSTITUCIÓN DE ACCESORIOS DE DEPOSITO DE AGUA

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Johana Natali Sánchez
Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	GUALAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA TEMPISQUE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-04-0306-43	FECHA:	ABRIL DE 2024



REPELLO EN MURO



REPELLO EN MURO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Johana Natali S...
Firma y sello del Presidente de la OPE



[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

