

**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐


DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	GUALÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA SHINSHIN	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SHINSHIN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-04-0365-42	FECHA:	28/11/2024



SUSTITUCIÓN DE PUERTAS EN SERVICIOS SANITARIOS Y SUSTITUCIÓN DE LAMINA DURALITA POR LAMINA TROQUELADA



SUSTITUCIÓN DE INODOROS




SUSTITUCIÓN DE TUBERÍA PRINCIPAL



SUSTITUCIÓN DE PISO CERÁMICO EN SALÓN DE CLASES



SUSTITUCIÓN DE PISO CERÁMICO EN SERVICIOS SANITARIOS



SUSTITUCIÓN DE SANITARIO POR MINGITORIO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPR



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☒

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	GUALÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA SHINSHÍN	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SHINSHÍN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-04-0365-42	FECHA:	28/11/2024



SUSTITUCIÓN DE FOSA SÉPTICA Y SU POZO DE ABSORCIÓN



SUSTITUCIÓN DE FOSA SEPTICA Y SU POZO DE ABSORCIÓN



REPARACIÓN DE PISO DE CONCRETO DE PATIO EN BAÑOS



SUSTITUCIÓN DE PILA DE DOS LAVADEROS



CONSTRUCCIÓN DE TERRAZA PARA COLOCACIÓN DE TINACO.



SUSTITUCIÓN DE DEPÓSITO DE AGUA

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☒

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	GUALÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA SHINSHÍN	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SHINSHÍN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-04-0365-42	FECHA:	28/11/2024



Sustitución de estantes de cocina



Sustitución de pintura en cocina



Instalación de cielo falso en techo de cocina,



Sustitución de pintura en cocina



Sustitución de piso cerámico por piso de concreto en cocina



Sustitución de estantes en cocina

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	---



Todos los documentos que se encuentran en el Sitio Web del Sistema de Gestión de la Calidad son los documentos actualizados y controlados.