

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☐

POSTERIOR ☒

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	GUALÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA SHINSHÍN	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SHINSHÍN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-04-0365-42	FECHA:	28/11/2024



SUSTITUCIÓN DE PUERTAS EN SERVICIOS SANITARIOS Y SUSTITUCIÓN DE LAMINA DURALITA POR LAMINA TROQUELADA



SUSTITUCIÓN DE INODOROS



SUSTITUCIÓN DE TUBERIA PRINCIPAL



SUSTITUCIÓN DE PISO CERÁMICO EN SALÓN DE CLASES



SUSTITUCIÓN DE PISO CERÁMICO EN SERVICIOS SANITARIOS



SUSTITUCIÓN DE SANITARIO POR MINGITORIO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE




Firma y Sello Director Centro Educativo Público




SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☐

POSTERIOR ☒

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	GUALÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA SHINSHÍN	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SHINSHÍN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-04-0365-42	FECHA:	28/11/2024



SUSTITUCIÓN DE FOSA SÉPTICA Y SU POZO DE ABSORCIÓN



SUSTITUCIÓN DE FOSA SEPTICA Y SU POZO DE ABSORCIÓN



REPARACIÓN DE PISO DE CONCRETO DE PATIO EN BAÑOS



SUSTITUCIÓN DE PILA DE DOS LAVADEROS



CONSTRUCCIÓN DE TERRAZA PARA COLOCACIÓN DE TINACO.



SUSTITUCIÓN DE DEPÓSITO DE AGUA

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	GUALÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA SHINSHÍN	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SHINSHÍN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-04-0365-42	FECHA:	28/11/2024



Sustitución de estantes de cocina



Sustitución de pintura en cocina



Instalación de cielo falso en techo de cocina,



Sustitución de pintura en cocina



Sustitución de piso cerámico por piso de concreto en cocina



Sustitución de estantes en cocina

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPI




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

