

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

X

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	GUALÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM ALDEA EL LOBO	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA EL LOBO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-04-0384-42	FECHA:	08/07/2024



Foto 1: Sustitución de canales de concreto y bajada de agua pluvial



Foto 2: Sustitución de canales de concreto y bajada de agua pluvial



Foto 3: Sustitución de canales de concreto



Foto 4: Sustitución de sanitarios y sus accesorios




Foto 4: Sustitución de piso de torta de concreto por piso líquido



Foto 4: Sustitución de puerta de madera por puerta de metal de 1.20 mts de ancho por 2.15 mts de alto

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

X Firma y sello del Presidente de la OPF CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA ALDEA EL LOBO GUALÁN, ZACAPA	Firma y Sello Director Centro Educativo DIRECCIÓN ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA EL LOBO GUALÁN, ZACAPA
---	---

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

X

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	GUALÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM ALDEA EL LOBO	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA EL LOBO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-04-0384-42	FECHA:	08/07/2024



Foto1: Sustrucción de sanitarios con sus accesorios



Foto 2: Sustrucción de area de cocina (Incluye estufa rural, plancha y chimenea)




Foto 2: Sustrucción de piso de torta de concreto por piso liquido

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE	Firma y Sello Director Centro Educativo
---	--

