

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Zacapa	MUNICIPIO:	Gualán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXAA EORM ALDEA LA VAINILLA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LA VAINILLA
7	19-04-0590-42	FECHA:	24/7/2024V



Foto 1: Sustitución de laminas por lamina troquelada calibre 26 y estructurado de soporte de madera por metal



Foto 2: Sustitución de puerta de metal



Foto 3: Sustitución de tubería de línea principal



Foto 4: Sustitución de puerta




Foto 5:




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Mirna Emilia Aguilar
Firma y sello del Presidente del OPF



[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

