



Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

X

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	GUALAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM ALDEA EL FILO	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA EL FILO, GUALAN, ZACAPA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-04-0591-42	FECHA:	30/08/2024



Foto1: Repello de muro perimetral y columnas 200 metros lineales



Foto2: Repello de muro perimetral y columnas 200 metros lineales



Foto 3: Sustitución de techo de madera por techo de metal y lámina troquelada aluznic calibre 26 de 3x3.5mts



Foto4: Repello de muro perimetral y columnas 200 metros lineales



Foto 5: Sistitución de estructura de metal de ventanas por ventanas de PCV y su cedezo de 1.58 y 3.47 mts cuadrados



Foto 6: Sistitución de estructura de metal de ventanas por ventanas de PCV y su cedezo de 1.58 y 3.47 mts cuadrados

Observación: Si es necesario, se debe indicar el número de hojas.

ESQUEMA OFICIAL: RUPRA-1001
CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA
ALDEA EL FILO GUALAN ZACAPA

Blanca Estela Oliva Rodríguez

Firma y sello del Presidente de la OPF

Oscar Estuardo Vega

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

