

REGISTRO FOTOGRÁFICO

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	GUALAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM "OTTO RENE CASTILLO"	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	BARRIO LA CIENAGA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-04-0595-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	30/11/2023



Foto 1: Módulo A, ventanas sin vidrio



Foto 2: Módulo A, ventanas sin vidrios



Foto 3: Módulo A, ventanas con vidrios incompletos



Foto 4: Módulo B, terraza donde se empoza el agua



Foto 5: Módulo B, humedad en techo



Foto 6: Módulo B, techo en mal estado por humedad


Firma y sello del Presidente de la OPF
EOUM Otto Rene Castillo Barrio La Cienaga
Gualan, Zacapa


ALEJANDRA HERNÁNDEZ
ARQUITECTA
COLEGIADO 4073

Firma y Sello del Evaluador de Campo del Programa

REGISTRO FOTOGRÁFICO

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	GUALAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM "OTTO RENE CASTILLO"	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	BARRIO LA CIENAGA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-04-0595-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	30/11/2023



Foto 7: Módulo C, estructura metálica en mal estado



Foto 8: Módulo C, láminas dañadas por árboles frutales



Foto 9: Módulo D, muro perimetral en mal estado



Foto 10: Módulo D, muro perimetral dañado



Foto 11: Evaluadora en la parte exterior del establecimiento





Foto 12: Evaluadora frente a portón del centro educativo


Firma y sello del Presidente de la OPF
OPF
EOUM Otto Rene Castillo Barrio la Cienaga
Gualan, Zacapa


ALEJANDRA HERNÁNDEZ
ARQUITECTA
COLEGIADO 4073

Firma y Sello del Evaluador de Campo del Programa