

HOJA 2/3

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	GUALAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM "OTTO RENE CASTILLO"	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	BARRIO LA CIENAGA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-04-0595-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	9/05/2024



Foto 1: Evaluadora de campo frente a muro perimetral finalizado, por debajo pasa un río.



Foto 2: Evaluadora de campo en el establecimiento educativo



Foto 3: División para separar área de deporte de clases



Foto 4: Bajadas de agua finalizadas



Foto 5: Continuación de muro perimetral finalizado




Foto 6: Malla en muro perimetral instalada

[Firma]
Firma y sello del Presidente de la OPF
EOUM Otto Rene Castillo Barrio La Cienaga
Gualan, Zacapa
OPF

[Firma]
Firma y Sello del Evaluador de Campo del Programa
Alejandra Hernández
ARQUITECTA
COLEGIADA 4073


REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	GUALAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM "OTTO RENE CASTILLO"	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	BARRIO LA CIENAGA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-04-0595-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	9/05/2024

 Foto 7: Techado completo en área de deportes	 Foto 8: Estructura de metal portante pintada con pintura anticorrosiva
 Foto 9: División entre aulas y área de deportes	 Foto 10: Puerta de acceso nueva
 Foto 11: Tubería para bajadas de agua y evitar empozamiento de agua en el techo	 Foto 12: Muro perimetral con malla y raizor finalizado



Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello del Evaluador de Campo del Programa

Alejandra Hernández
ARQUITECTA
COLEGIADA 4073