

REGISTRO FOTOGRÁFICO

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123

 Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

X

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Zacapa	MUNICIPIO:	Gualán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	CEIN PAIN ALDEA EL ARENAL	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA EL ARENAL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-04-0615-42	FECHA:	18/11/2024



Foto 1: Reparación del muro perimetral



Foto 2: Reparación del muro perimetral



Foto 3: Reparación de pañuelos y caminamiento entrada principal



Foto 4: Sustitución de ducto eléctrico más accesorios



Foto 5: Pintura en muros interiores y exteriores




Foto 6: Pintura en muros interiores y exteriores

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Elizabeth Ramirez Ramirez

 Firma y sello del Presidente de la COPF





 Firma y Sello Director Centro Educativo Público

CENTRO DE EDUCACIÓN INTEGRAL PAIN

 Aldea El Arenal, Gualán

 DIRECCIÓN



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Zacapa	MUNICIPIO:	Gualán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	CEIN PAIN ALDEA EL ARENAL	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA EL ARENAL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-04-0615-42	FECHA:	18/11/2024



Foto 7: Suministro e instalación de arriates y muro de contención



Foto 8: Suministro e instalación de arriates y muro de contención



Foto 9: Suministro e instalación de arriates y muro de contención



Foto 10: Suministro e instalación de galera en la pila



Foto 11: Suministro e instalación de galera en la pila



Foto 12: Suministro e instalación de galera en la pila

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Elizabeth Ramirez Ramirez

Firma y sello del Presidente de la CPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

CENTRO DE EDUCACIÓN INTEGRAL PAIN
Aldea El Arenal, Gualán
DIRECCIÓN

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
 Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

X

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Zacapa	MUNICIPIO:	Gualán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	CEIN PAIN ALDEA EL ARENAL	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA EL ARENAL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-04-0615-42	FECHA:	18/11/2024



Foto 13: Suministro e instalación de galera en la pila



Foto 14: Sustitución de estufa rural completa

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Elizabeth Ramirez Ramirez
 Firma y sello del Presidente de la OPE



CENTRO DE EDUCACION INTEGRAL PAIN
 Aldea El Arenal, Gualán
 DIRECCIÓN

Firma y Sello Director Centro Educativo Público