

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

X

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	GUALÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM JV GUARANJA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA GUARANJA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-04-0637-43	FECHA:	12/07/2024



Foto1: Sustrucción de lavatrstos por pla de concreto formal



Foto 2: Sustrucción de estructura de soporte de madera por metal (Costanera)



Foto 3: Sustrucción de estructuras de metal de ventanas (varias ventanas)



Foto 4: Sustrucción de estructura de lámina por lámina troquelada aluzinc cal. 26



Foto 5: Sustrucción de puerta de metal de la cocina



Foto 6: Sustrucción de muro perimetral de block

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Heydi Maxilis Mayorga Navas

Firma y sello del Presidente de la OPE

Consejo Educativo

Firma y Sello Director Centro Educativo Público





REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	GUALÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM JV	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA GUARANJA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-04-0637-43	FECHA:	17/06/2024



REPARACIÓN DE MURO PERIMETRAL



REPARACIÓN DE MURO PERIMETRAL



SUSTITUCIÓN DE ESTUFA RURAL



SUSTITUCIÓN DE ESTUFA RURAL



SUSTITUCIÓN DE DUCTO ELECTRICO CON SUS ACCESORIOS



SUSTITUCIÓN DE DUCTO ELECTRICO CON SUS ACCESORIOS

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

x Heydi Marilys Mayorga Navas

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	GUALÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM JV	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA GUARANJA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-04-0637-43	FECHA:	16/04/2024



REPARACIÓN DE MURO PERIMETRAL



REPARACIÓN DE MURO PERIMETRAL



SUSTITUCIÓN DE ESTUFA RURAL



SUSTITUCIÓN DE ESTUFA RURAL



SUSTITUCIÓN DE ESTANTES Y BODEGA



SUSTITUCIÓN DE ESTANTES Y BODEGA

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

x Heydi Marilys Mayorga Navas

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	GUALAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM PRIMARIA TARDE	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA GUARANJA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-04-0847-42	FECHA:	02/03/2024



CUBIERTA DE LAMINA



PUERTAS DE METAL



MUROS PERIMETRALES



REPARACION DE COCINA



REPARACION DE REPELLO Y CERNIDO DE PAREDES (CUANDO APLIQUE)

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

x Heydi Marilis Mayorga Navas

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

