

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

X

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	GUALÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM JV GUARANJA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA GUARANJA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-04-0637-43	FECHA:	12/07/2024



Foto 1: Sustrucción de lavatrstos por pila de concreto formal



Foto 2: Sustrucción de estructura de soporte de madera por metal (Costanera)



Foto 3: Sustrucción de estructuras de metal de ventanas (varias ventanas)



Foto 4: Sustrucción de estructura de lámina por lámina troquelada aluzinc cal. 26



Foto 5: Sustrucción de puerta de metal de la cocina



Foto 6: Sustrucción de muro perimetral de block

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Hecho: Marilis Mayasag Varas

Firma y sello del Presidente de la CEE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

[Firma]



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	GUALÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM JV GUARANJA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA GUARANJA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-04-0637-43	FECHA:	12/07/2024



Foto 7: Sustrucción de muro perimetral de block



Foto 8: Sustrucción de estufa rural completa (Incluye polletón, plancha de metal y chimenea)



Foto 9: Sustrucción de estufa rural completa (Incluye polletón, plancha de metal y chimenea)



Foto 10: SUSTITUCIÓN DE DUCTO ELECTRICO CON SUS ACCESORIOS



Foto 11: SUSTITUCIÓN DE DUCTO ELECTRICO CON SUS ACCESORIOS



Foto 12: REPARACIÓN DE MURO PERIMETRAL EXTERIOR

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<i>Heydi Marilis Mayorga</i> Firma y sello del Presidente de la OPF	<i>BB</i> Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---

**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

X

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	GUALÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM JV GUARANJA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA GUARANJA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-04-0637-43	FECHA:	12/07/2024



Foto13: APLICACIÓN PINTURA MURO PERIMETRAL



Foto 14: PINTURA MURO EXTERIOR



Foto 15: PINTURA DE AULAS



Foto 16: QUITAR VIDRIOS EN MAL ESTADO



Foto 17: SUSTITUCIÓN PUERTA EN MAL ESTADO



Foto 18: SUSTITUCIÓN PUERTA EN MAL ESTADO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Heydi Marilis Mayorga Navarrete

Firma y sello del Presidente de la OPA Consejo Educativo



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

