

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	Zacapa	MUNICIPIO:	Gualán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA DE TE	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea El Lobo
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-04-0725-45	FECHA:	MARTES, 22 DE OCTUBRE DEL 2024



FOTOGRAFIA: SUSTITUCION DE LAMINA, POR LAMINA TROQUELADA CALIBRE 26 EN MODULO DE AULA



FOTOGRAFIA: SUSTITUCION DE SOPORTE DE METAL, POR METAL Y REPARACION DE SISTEMA ELECTRICO + ACCESORIOS EN MODULO DE AULA



FOTOGRAFIA: SUSTITUCION ESTRUCTURA DE SOPORTE DE METAL, POR METAL EN MODULO DE AULAS



FOTOGRAFIA: SUSTITUCION DE SOPORTE DE METAL, POR METAL, REPARACION DE SISTEMA ELECTRICO + ACCESORIOS, SUSTITUCION DE LAMINA, POR LAMINA TROQUELADA CALIBRE 26 EN MODULO DE



FOTOGRAFIA: PISO DE TORTA DE CONCRETO, MURO DE CONTENCIÓN EN MODULO DE CORREDOR



FOTOGRAFIA: SUSTITUCION DE LAMINA, POR LAMINA TROQUELADA CALIBRE 26 EN MODULO DE CORREDOR

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y adjuntar en el mismo formato de hojas.

Maura G. L. Z.

Firma y Sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	Zacapa	MUNICIPIO:	Gualán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Instituto Nacional de Educación Básica de Telesecundaria	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea El Lobo
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-04-0725-45	FECHA:	MARTES 22 DE OCTUBRE DEL 2024



FOTOGRAFIA: BANQUETA DE CONCRETO



FOTOGRAFIA: PINTURA EN MUROS INTERIOR Y EXTERIOR



FOTOGRAFIA: SUSTITUCION DE LAMINA, POR LAMINA TROQUELADA CALIBRE 26, SUSTITUCION ESTRUCTURA DE SOPORTE DE METAL, POR METAL EN MODULO DE AULA



FOTOGRAFIA: PINTURA EN MUROS INTERIOR Y EXTERIOR, SUSTITUCION DE LAMINA, POR LAMINA TROQUELADA CALIBRE 26 EN MODULO DE AULA



FOTOGRAFIA: PINTURA EN MUROS INTERIOR Y EXTERIOR



FOTOGRAFIA: REPARACION DE SISTEMA ELECTRICO + ACCESORIOS EN MODULO DE AULA

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar las hojas.

Maura G. Y. Z.

Firma y sello del Presidente de la OP



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

