

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Zacapa	MUNICIPIO:	Gualán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP Anexa a EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Bethel
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-04-0788-42	FECHA:	28 DE ABRIL DEL 2024



Foto 1: Cocina que necesita cambio de piso de cemento por cerámico



Foto 2: Cocina que necesita fachaleta tipo ladrillo en el area de la cocina rural



Foto 3: Cocina que necesita instalación de cerámica en, pila, pasamanos y lavatrastes



Foto 4: Cocina que necesita puerta y ventanas de metal



Foto 5: Cocina que necesita instalación de servicio de energía electrica, como instalación de cableado, cajas redondas para plafonera, plafonera, tapaderas, tomacorrientes, apagadores y bombillas



Foto 6: Se necesita en la cocina instalación de canaletas de 3/3 y mangera de cable de 1/2

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF ALDEA BETHEL

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Zacapa	MUNICIPIO:	Gualán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP Anexa A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Bethel
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-04-0788-42	FECHA:	28 de abril del 2024






Foto 7: Cocina que necesita pintura en el interior y exterior



Foto 8: Aulas del modulo I necesitan división



Foto 9: Modulos de aulas que necesitan cambio de piso de cemento por cerámica



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente del Centro Educativo Público



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

