



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

198A-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	GUALÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.D.P ANEXA A E.O.R.M LAS CARRETAS	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LAS CARRETAS, GUALÁN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-04-0789-42	FECHA:	31/07/2024



Foto 1: MURO DE CONTENCIÓN EN MURO PERIMETRAL, SE PUEDE OBSERVAR LA EROSIÓN EN LA CIMENTACIÓN.



Foto 2: MURO DE CONTENCIÓN EN MURO PERIMETRAL, PODEMOS OBSERVAR EL RIESGO CON LAS CORRENTADAS DE AGUAS PLUVIALES EN LA CALLE.



Foto 3: SUSTITUCIÓN DE BANQUETA.




Foto 4: COCINA: MUEBLE DE CONCRETO Y SUSTITUCIÓN DE PLANCHA



Foto 5: SUSTITUCIÓN DE LÁMINA Y ESTRUCTURA.



FOTO 6: SUSTITUCION DE PLANCHAS DE CONCRETO Y PUERTA

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Juana Vega
Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público