



Ministerio de Educación  
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

|                             |               |                                |                     |
|-----------------------------|---------------|--------------------------------|---------------------|
| DEPARTAMENTO:               | ZACAPA        | MUNICIPIO:                     | GUALÁN              |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EORM          | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | ALDEA LAS CARRETAS, |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 19-04-0789-42 | FECHA:                         | 19/ 09 /2024        |



Foto 1: muro de contension



Foto 2: muro de contención



Foto 3: banqueta durante



Foto 4: fabricación de tres muebles de concreto



Foto 5: sustitución de lamina de metal por troquelada y metal por madera



Foto 6: sustitución de plancha de concreto y puerta

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Juana Vega  
JUANA MARÍA DEL CARMEN VEGA ESCOBAR

Firma y sello del Presidente de la OPR

CONSEJO  
EDUCATIVO  
GUALÁN, ZACAPA

Oscar René Córdón Sújite

Firma y Sello Director Centro Educativo Público





REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

|                             |               |                                |                     |
|-----------------------------|---------------|--------------------------------|---------------------|
| DEPARTAMENTO:               | ZACAPA        | MUNICIPIO:                     | GUALÁN              |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EORM          | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | ALDEA LAS CARRETAS, |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 19-04-0789-42 | FECHA:                         | 19/09/2024          |



Foto1: muro de contension



Foto 2: muro de contención



Foto 3: banqueta durante



Foto 4: fabricación de tres muebles de concreto



Foto 5: sustitución de lamina de metal por troquelada y metal por madera



Foto 6: sustitución de plancha de concreto y puerta

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Juana Vega

JUANA MARÍA DEL CARMEN VEGA ESCOBAR

Firma y sello del Presidente de la OPF



Oscar René Córdón

OSCAR RENÉ CORDÓN SUCITE

Firma y Sello del Director Centro Educativo Público

