

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	GUALÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LAS CARRETAS,
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-04-0789-42	FECHA:	15/11/2024



Foto1: Finalización de muro de contención



Foto 2: finalización de muro de contención



Foto 3: finalización de banqueta



Foto 4: finalización de tres muebles de concreto



Foto 5: finalización de cambio de lamina por lamina troquelada y metal por madera



Foto 6: finalización de plancha de concreto y puerta

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Juana Vega

JUANA MARÍA DEL CARMEN VEGA

Firma y sello del Presidente de la OPF



Oscar René Córdón Súcite

Firma y Sello Director Centro Educativo Pública



REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	GUALÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LAS CARRETAS,
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-04-0789-42	FECHA:	15/11/2024



Foto 1: Finalización de muro de contención



Foto 2: finalización de muro de contención



Foto 3: finalización de banqueta



Foto 4: finalización de tres muebles de concreto



Foto 5: finalización de cambio de lamina por lamina troquelada y metal por madera



Foto 6: finalización de plancha de concreto y puerta

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Juana Vega

JUANA MARÍA DEL CARMEN VEGA ESCOBAR

Firma y sello del Presidente de la OPF



Oscar René Córdón Sùchite

Firma y Sello Director Centro Educativo Público





REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	GUALÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LAS CARRETAS,
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-04-0789-42	FECHA:	15/11/2024



Foto 1: Finalización de Banqueta 28 mts



Foto 2: finalización de muro en area de parvulos, instalación de maya, fabricación e instalación de puerta y cambio de torta de cemento



Foto 3: finalización de muro de contención (erosión de muro perimetral)



Foto 4: finalización de tres muebles de concreto



Foto 5: finalización de pila de dos lavadores



Foto 6: finalización de sustitución de lamina por la mina troquila y madera por metal

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Juana Vega

JUANA MARÍA DEL CARMEN VEGA ESCOBAR

Firma y sello del Presidente de la OPF

Oscar René Corón Suciute

OSCAR RENÉ CORÓN SÚCHITE

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

