

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	GUALÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB DE TELESECUNDARIA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA DOÑA MARÍA, GUALÁN, ZACAPA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-04-0821-45	FECHA:	18/10/2024



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<i>Maura E. Gallardo León</i> Maura Catalina Gallardo León Firma y sello del Presidente de la Organización de Padres de Familia - OPF -	<i>Meliza Victoria López de Vásquez</i> Meliza Victoria López de Vásquez Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	---

**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	GUALÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB DE TELESECUNDARIA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA DOÑA MARÍA, GUALÁN, ZACAPA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-04-0821-45	FECHA:	18/10/2024



Foto 13: Sustrucción de tomacorrientes dobles



Foto 14: Sustrucción de flipones



Foto 15: Limpieza de fosa séptica

Foto 16:

Foto 18:

Foto 17:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Maura E.

Maura Catalina Gallardo León
Firma y sello del Presidente de la OPF



Meliza Victoria López de Viquez
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

