



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	GUALÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM ALDEA SANTA MARÍA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SANTA MARÍA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-04-0845-42	FECHA:	30/05/2024




MANTENIMIENTO A INTERIOR Y EXTERIOR DE PINTURA DE LAS AULAS



CAMINAMIENTO DE PISO DE TORTA DE CONCRETO Y/O BANQUETA




SUSTITUCIÓN DE REPELLO Y CERNIDO EN PAREDES



ENERGIA ELECTRICA (INSTALACIÓN DE CABLEADO SOLIDO No. 12 COLOR ROJO EN BAÑOS



SUSTITUCIÓN DE ESTRUCTURA DE METAL DE VENTANAS



SUSTITUCIÓN DE ESTRUCTURA DE METAL DE LOS BALCONES

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPR
Firma y Sello Director Centro Educativo Público



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐





DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	GUALÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM ALDEA SANTA MARÍA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SANTA MARÍA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-04-0845-42	FECHA:	30/05/2024



SUSTITUCIÓN DE ESTRUCTURA DE METAL DE LAS VENTANAS (YA ESTAN DETERIORADAS)



SUSTITUCIÓN DE ESTRUCTURA DE METAL DE BALCONES DE LAS AULAS



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente del Comité de Vigilancia



Firma y Sello Director Centro de Estudios Públicos

