

REGISTRO FOTOGRÁFICO

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123

 Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	GUALÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ALDEA SANTA MARÍA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SANTA MARÍA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-04-0845-42	FECHA:	26/08/2024



FOTO 1: Caminamiento



FOTO 2: Instalación de bancones



FOTO 3: Pintura de baños y puertas



FOTO 4: Instalación de ventanas pvc



Foto 5. Sustitución de canales de agua.



FOTO 6: Instalación de energía eléctrica

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma

Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

