



Ministerio de Educación

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	Zacapa	MUNICIPIO:	Gualán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA EORM ALDEA SANTA MARIA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SANTA MARIA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-04-0845-42	FECHA:	9/09/2024



Foto1: Pintura en muros interiores y exteriores de aula, bodega, instalación de luz eléctrica.



Foto 2: Instalación de ventanas PVC



Foto 3: Instalación de balcones de metal y Pintura de puertas de bodega y aula.



Foto 4: Pintura en baños y Luz eléctrica.



Foto 5: Pintura de puertas de baños.



Foto 6: Pintura de ventana de cocina.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la EODP	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	--



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☐ DURANTE ☐ POSTERIOR ☒

DEPARTAMENTO:	Zacapa	MUNICIPIO:	Gualán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA EORM ALDEA SANTA MARIA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SANTA MARIA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-04-0845-42	FECHA:	9/09/2024



Foto 7: Instalación de canales



Foto 8: Instalación de Block en ventanas



Foto 9: Pintura en ventanas.



Foto 10: Torta de cemento en exterior.

Foto 5:

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Imbabutauil

Firma y sello de Presidente de la OEA



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

