



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Zacapa	MUNICIPIO:	Gualán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA DOÑA MARIA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-04-0997-42	FECHA:	04/10/2024



Foto 13: Sustrución de lámina por lámina troquelada aluzinc calibre 26



Foto 14: Sustrución de estructura de soporte de madera por metal (costanera)



Foto 15: Sustrución de estructura de soporte de madera por metal (costanera)




Foto 16: Sustrución de lámina por lámina troquelada aluzinc cal 26

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

--	--

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Zacapa	MUNICIPIO:	Gualán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA DOÑA MARIA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-04-0997-42	FECHA:	04/10/2024



Foto 1: Sustrucción de estructura de soporte de metal (Costanera) por estructura de similar consistencia



Foto 2: Sustrucción de estructura de soporte de metal (Costanera) por estructura de similar consistencia



Foto 3: Sustrucción de estructura de soporte de metal (Costanera) por estructura de similar consistencia



Foto 4: Sustrucción de estructura de metal de circulación oxidada por barandales de metal galvanizado más pintura



Foto 5: Sustrucción de estructura de metal de circulación oxidada por barandales de metal galvanizado más pintura



Foto 6: Sustrucción de lavamanos de pared

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y Sello del Presidente de la OPR

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA DOÑA MARIA, GUALAN, ZACAPA

DIRECCION

ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA DOÑA MARIA, GUALAN, ZACAPA

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Zacapa	MUNICIPIO:	Gualán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA DOÑA MARIA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-04-0997-42	FECHA:	04/10/2024



Foto 7: Sustitución de lavamanos



Foto 8: Sustitución de sanitarios con sus accesorios



Foto 9: Sustitución de sanitarios con sus accesorios



Foto 10: Sustitución de lámina por lámina troquelada aluzinc calibre 26



Foto 11: Pintura en muros interiores y exteriores



Foto 12: Pintura en muros interiores y exteriores

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPR

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

