



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Zacapa	MUNICIPIO:	Gualán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM CASERIO LA PUERTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío La Puerta, Aldea Santa Teresa Iguana
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-04-1047-43	FECHA:	18/06/2024



Sustitución de lámina por lámina troquelada aluzinc calibre 26



Sustitución de estructura de soporte de madera por metal



Sustitución de ventanas de metal y vidrio por ventanas corredizas de pvc



Sustitución de estufa rural completa (incluye polleto, plancha de metal y chimenea)



Sustitución de estufa rural completa (incluye polleto, plancha de metal y chimenea)



Pintura en muros interiores y exteriores

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente del Consejo Educativo



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Zacapa	MUNICIPIO:	Gualán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM CASERIO LA PUERTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío La Puerta, Aldea Santa Teresa Iguana
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-04-1047-43	FECHA:	18/06/2024



Sustitución de sanitarios con sus accesorios



Sustitución de base de metal (muros) de galera adjunto a las aulas

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y alcanzar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OEA
CONSEJO EDUCATIVO
Caserío La Puerta
Aldea Santa
Teresa Iguana
Gualán, Zacapa

[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

