

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Zacapa	MUNICIPIO:	Gualán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP anexa a EORM aldea Encinitos	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Encinitos
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-04-1051-42	FECHA:	8/07/2024



Foto 1 : Área de baños y lavamanos



Foto 2: Muro perimetral



Foto 3: Pintura exterior



Foto 4: Sustitución de lámina por lámina troquelada y estructura metálica




Foto 5: Pintura interior y cambio a piso cerámico



Foto 6: Puertas de metal

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



 Firma y sello del Presidente de la OPF



 Firma y Sello Director Centro Educativo Público

