



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	GUALAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	NUFED NO.215	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA BETHEL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-04-1063-45	FECHA:	6/08/2024



Foto 1: Sustitución de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 50



Foto 2: Sustitución de estructura de soporte de madera por metal



Foto 3: sustitución de puerta en servicios sanitarios



Foto 4: Sustitución de piso de torta de concreto



Foto 5: Sustitución de inodoros



Foto 6: Sustitución de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizarlas en las mismas hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
GOBIERNO DE ZACAPA

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	GUALAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	NUFED NO.215	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA BETHEL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-04-1063-45	FECHA:	6/08/2024



Foto 1: Sustitución de estructura de soporte de madera por metal



Foto 2: Reparación de banquetas de concreto



Foto 3: Reparación de banqueta de concreto



Foto 4: Suministro e instalación de depósito de agua




Foto 5: Sustitución de puerta en cocina

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma y Sello Director Gerente Educativo Público

