



Ministerio de Educación
GUATEMALA

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	GUALAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	NUFED NO.215	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA BETHEL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-04-1063-45	FECHA:	6/09/2024



Foto 1: Sustrución de lamina, por lamina troquelada aluzinc calibre 50



Foto 2: Sustrución de estructura de soporte de madera por metal



Foto 3: sustrución de puerta en servicios sanitarios



Foto 4: Sustrución de piso de torta de concreto



Foto 5: Sustrución de inodoros



Foto 6: Sustrución de lamina, por lamina troquelada aluzinc calibre 26

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
GUATEMALA

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

X

POSTERIOR

☐

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	GUALAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	NUFED NO.215	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA BETHEL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-04-1063-45	FECHA:	6/09/2024



Foto 1: Sustitucion de estructura de soporte de madera por metal



Foto 2: Reparacion de banquetas de concreto



Foto 3: Reparacion de banqueta de concreto



Foto 4: Suministro e Instalacion de deposito de agua



Foto 5: Sustitucion de puerta en cocina

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPEF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

