

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
 Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	GUALAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	NUFED NO.215	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA BETHEL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-04-1063-45	FECHA:	5/11/2024



Foto 1: Sustitución de lamina, por lamina troquelada aluzinc calibre 50



Foto 2: Sustitución de estructura de soporte de madera por metal



Foto 3: sustitución de puerta en servicios sanitarios



Foto 4: Sustitución de piso de torta de concreto



Foto 5: Sustitución de inodoros



Foto 6: Sustitución de lamina, por lamina troquelada aluzinc calibre 26

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
 Versión 1

PREVIO ☐

DURANTE ☐

POSTERIOR ☒

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	GUALAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	NUFED NO.215	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA BETHEL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-04-1063-45	FECHA:	5/11/2024



Foto1: Sustitucion de estructura de soporte de madera por metal



Foto 2: Reparacion de banquetas de concreto



Foto 3: Reparacion de banqueta de concreto



Foto 4: Suministro e Instalacion de deposito de agua



Foto 5: Sustitucion de puerta en cocina

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

