

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☐ DURANTE ☐ POSTERIOR ☒

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	GUALAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP Anexa a EORM Aldea Chaguiton, Gualan Zacapa	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Chaguiton, Gualan Zacapa
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-04-1095-42	FECHA:	21/10/2024



Foto1: Sustitución de estructura de madera por estructura metálica



Foto 2: Sustitución de lamina por lamina troquelada aluzinc cal. 26



Foto 3: Sustitución de piso de torta de concreto por piso cerámico



Foto 4: Sustitucion de servicios sanitarios con sus accesorios




Foto 5: Sustitucion de puertas de metal por PVC



Foto 6: Mejoramiento de muro perimetral (sustitución de malla por block)

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo
---	---

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	GUALAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP Anexa a EORM Aldea Chaguiton, Gualan Zacapa	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Chaguiton, Gualan Zacapa
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-04-1095-42	FECHA:	21/10/2024



Foto 7: Sustitución de red de agua potable



Foto 8: Sustitución de red de drenajes

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

6YVA Firma y sello del Presidente de la OPE	<i>[Signature]</i> Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	--