



REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

|                             |                      |                                |                 |
|-----------------------------|----------------------|--------------------------------|-----------------|
| DEPARTAMENTO:               | Zacapa               | MUNICIPIO:                     | Gualán          |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EODP ALDEA EL ZARZAL | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Aldea El Zarzal |
| CODIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 19-04-1096-42        | FECHA:                         | 23/08/2024      |



Foto 1: Sustrución de Portón por daños.



Foto 2: Reparación de red de drenaje y agua potable debido a que se quebró un tubo.



Foto 3: Cambio de tubería a los sanitarios y mantenimiento de puertas



Foto 4: Instalación de estufa rural (completa) incluye chimenea y plancha de metal



Foto 5: Instalación de estufa en estufa rural



Foto 6: Sustrución de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26 en el area de la pila.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y adjuntar el primer y última hoja.

Bianky Barrios

Firma y sello del Presidente de la OPE



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público





REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

|                             |                      |                                |                 |
|-----------------------------|----------------------|--------------------------------|-----------------|
| DEPARTAMENTO:               | Zacapa               | MUNICIPIO:                     | Gualán          |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EODP ALDEA EL ZARZAL | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Aldea El Zarzal |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 19-04-1096-42        | FECHA:                         | 20/08/2024      |




Foto 7: Sustrución de rampa de entrada principal de concreto por daños en su estructura



Foto 8: Sustrución de rampa de entrada principal de concreto por daños en su estructura



Foto 9: Cernido en paredes

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  
Firma y sello del Presidente de la OPEP CONSEJO EDUCATIVO DE LA EODP ANEXO ALDEA EL ZARZAL, GUALÁN, ZACAPA

  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

**REGISTRO FOTOGRÁFICO**  
**PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123  
 Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

|                             |                      |                                |                 |
|-----------------------------|----------------------|--------------------------------|-----------------|
| DEPARTAMENTO:               | Zacapa               | MUNICIPIO:                     | Gualán          |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EODP ALDEA EL ZARZAL | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Aldea El Zarzal |
| CODIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 19-04-1096-42        | FECHA:                         | 23/08/2024      |



Foto 10: Cambio de tubería a los sanitarios y mantenimiento de puertas



Foto 11: Reparación de red de drenaje y agua potable debido a que se quebró un tubo.



Foto 12: Cambio de tubería a los sanitarios y mantenimiento de puertas

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*Bianthy Carrionero*

Firma y sello del Presidente de la OPF



*[Signature]*

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

