

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	GUALÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.D.P. ANEZA A E.O.R.M. ALDEA EL ZARZAL	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea El Zarzal, Gualán, Zacapa
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-04-1096-42	FECHA:	1/09/2024



Foto 1: Instalación de potón de metal 5.10m de largo 2.30 de alto



Instalación de tubería de línea principal 120 metros lineales más accesorios.




Foto 3: Instalación de azulejo en estufa rural.



Foto 4: Instalación de tuberías a los sanitarios.



Foto 5: Instalación de estufa rural (Completa) incluye chimenea y plancha de metal.



Foto 6: Instalación de lámina, por lámina troquelada alizinc calibre 26 en el área de la pila.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Bianky Barrientos

Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma y sello del Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☐

DURANTE

X

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	GUALÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.D.P. ANEZA A E.O.R.M. ALDEA EL ZARZAL	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea El Zarzal, Gualán, Zacapa
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-04-1096-42	FECHA:	6/09/2024



Foto 7: Instalación de rampa de entrada principal de concreto por daños en su estructura.



Foto 8: Mantenimiento a puertas de sanitarios



Foto 9: Aplicación de cernido en paredes.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Bianky Barrientos

Firma y sello del Presidente de la OPE



[Firma manuscrita]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

