

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	GUALÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.D.P. ANEZA A E.O.R.M. ALDEA EL ZARZAL	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea El Zarzal, Gualán, Zacapa
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-04-1096-42	FECHA:	14/10/2024



Foto 1: Sustrucción de portón de metal 5.10m de largo 2.30m de alto



Foto 2: Sustrucción de rampa de entrada principal de concreto por material de la misma consistencia.



Foto 3: Sustrucción de línea principal 120 metros lineales más accesorias.



Foto 4: Mantenimiento a estructura (lijado, cepillado, sujeciones, aplicación de pintura) a puertas de servicio sanitario.



Foto 5: Sustrucción de estufa rural (completa) incluye polletón, chimenea y plancha de metal.



Foto 6: Instalación de azulejo en estufa rural.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Bianky Barrientos

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS: PREVIO ☐ DURANTE ☐ POSTERIOR ☒

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	GUALÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.D.P. ANEZA A E.O.R.M. ALDEA EL ZARZAL	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea El Zarzal, Gualán, Zacapa
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-04-1096-42	FECHA:	14/10/2024



Foto 7: Sustrucción de lámina por lámina troquelada aluzinc calibre 26.



Foto 8: Cernido en paredes.



Foto 9: Sustrucción de soporte de madera por concreto.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Bianky Barrientos

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

