

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	GUALAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	CEIN- PAIN	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA GUASINTEPEQUE ABAJO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-04-1097-42	FECHA:	JUNIO DE 2024



MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN A PILA DE UN LAVADERO



AZULEJO EN ESTANTE DE COCINA



INSTALACIÓN DE PUERTAS DE GABINETE EN MESA DE CONCRETO



SUSTITUCIÓN DE PUERTA DE METAL




PINTURA EN MUROS



INSTALACIÓN DE MALLA GALVANIZADA TIPO CICLON Y TUBO HG

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPF





Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	GUALAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	CEIN- PAIN	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA GUASINTEPEQUE ABAJO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-04-1097-42	FECHA:	JUNIO DE 2024



REPELLO EN MURO PERIMETRAL




CERNIDO EN MURO PERIMETRAL

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


 Firma y sello del Presidente de la OPF




 Firma y Sello Director Centro Educativo Público

