



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	GUALÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	CEIN PAIN ANEXA A EORM CASERIO CUBILETE	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO CUBILETE. ALDEA SANTA TERESA IGUAN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-04-1103-42	FECHA:	29/07/2024




Foto 1: Suministros de ventas corredizas de tubo PVC



Foto 2: Suministros de ventas corredizas de tubo PVC



Foto 3: Suministros de ventas corredizas de tubo PVC



Foto 4: Suministros de ventas corredizas de tubo PVC



Foto 5: Suministros de ventas corredizas de tubo PVC

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

CASERIO EL CUBILETE

Laeling Ramirez R.

Firma y sello del Presidente de la OPF

GUALAN ZACAPA

[Firma]

Firma y sello del Director Centro Educativo Público



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	GUALÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	CEIN PAIN ANEXA A EORM CASERIO CUBILETE	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO CUBILETE, ALDEA SANTA TERESA IGUAN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-04-1103-42	FECHA:	29/07/2024



Foto1: Pintura en muros de interiores y exteriores



Foto 2: Suministros de ventas corredizas de tubo PVC



Foto 3: Suministros de ventas corredizas de tubo PVC



Foto 4: Suministros de ventas corredizas de tubo PVC



Foto 5: Suministros de ventas corredizas de tubo PVC



Foto 6: Suministros de ventas corredizas de tubo PVC



Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Yaeling Ramirez R.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	GUALÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	CEIN PAIN ANEXA A EORM CASERÍO EL CUBILETE	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO EL CUBILETE, ALDEA SANTA TERESA IGUANA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-04-1103-42	FECHA:	29/07/2024



Foto 6: Reparación de cunetas de parte frontal de las aulas.



Foto 7: Sustitución o instalación de torta de piso de concreto.



Foto 8: Pintura en muro de aulas interiores y exteriores.



Foto 9: Sustitución o reparación de cuneta de concreto.




Foto 10: Sustitución de sanitarios con sus accesorios.



Foto 11: Sustitución de muro perimetral de malla por block

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Yadira Ramirez R.
Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público