

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	GUALÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	CEIN PAIN ANEXA A EORM CASERÍO CUBILETE	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO CUBILETE, ALDEA SANTA TERESA IGUANA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-04-1103-42	FECHA:	18/10/2024



Foto 1: Instalación de ventanas corredizas en PVC



Foto 2: Cunetas parte posterior de aulas de párvulos



Foto 3: Pinturas en paredes y muros



Foto 4: Pinturas en paredes y muros



Foto 5: Cambio de baño y accesorios



Foto 6: Cambio del muro perimetral

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Karla Gladys Ruz R.
Firma y sello del Presidente de la ORE



[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público



REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	GUALÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	CEIN PAIN ANEXA A EORM CASERÍO CUBILETE	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO CUBILETE, ALDEA SANTA TERESA IGUANA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-04-1103-42	FECHA:	18/10/2024



Foto 1: Torta de concreto trabajado



Foto 2: Torta de concreto trabajado

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Karla Yodisa Romero R.
Firma y sello del Presidente de la OPR



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

