



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Zacapa	MUNICIPIO:	Gualán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Ceín Pain Caserio La Puerta, Aldea Santa Teresa Iguana	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío La Puerta, Aldea Santa Teresa Iguana
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-04-1104-42	FECHA:	18/06/2024



Sustitución de ventanas de vidrio y metal por ventanas corredizas de pvc



Sustitución de piso de torta de concreto



Sustitución de planchas de concreto del area del patio



Sustitución de pila de concreto de 2 lavaderos



Sustitución de depósito de agua de 1100 Lt.




Sustitución de lámina troquelada por lámina troquelada aluzinc calibre 26

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPE





Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	GUALAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	CEIN PAIN ANEXA A EORM CASERIO LA PUERTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO LA PUERTA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-04-1104-42	FECHA:	3663-4311



Mantenimiento a estructura de metal de ventana



Sustitución de vidrios



Sustitución de piso cerámico



Reparación de muro perimetral de block con tubo hg y malla galvanizada, soleras intermedias y columnas.



Reparación de planchas de concreto de patio

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales actualizando el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Directivo del Establecimiento Público





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐


DEPARTAMENTO:	Zacapa	MUNICIPIO:	Gualán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Ceín Pain Caserio La Puerta, Aldea Santa Teresa Iguana	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío La Puerta, Aldea Santa Teresa Iguana
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-04-1104-42	FECHA:	18/06/2024



Sustitución de lámparas de tubo

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma y Sello Director de la Institución Educativa Pública

