



Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	GUALÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ALDEA GARCÍA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA GARCÍA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-04-1122-42	FECHA:	15/07/2024



Foto 1: Reposición de estructura de techo en entrada de escuela.



Foto 2: Instalación de ventanas corredizas de pvc



Foto 3: Banqueta



Foto 4. Intalación de canales.



Foto 5: Loza de patio.



Foto 6: Sustitución de área de cocina (pila)



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Blanca Mireya Aidana

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	GUALÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ALDEA GARCÍA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA GARCÍA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-04-1122-42	FECHA:	15/07/2024



Foto 7: Tratamiento de grietas de paredes



Foto 2: Instalación de piso cerámico.



Foto 3: Sustitución de inodoro, incluye accesorios e instalación.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Blanca Mirya Aldana

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

